



E0422

GB	Thermometer
CZ	Teploměr
SK	Teplomer
PL	Termometr
HU	Hőmérő
SI	Termometer
RS HR BA ME	Termometar
DE	Thermometer
UA	Термометр
RO MD	Termometru
LT	Termometras
LV	Termometrs
EE	Termomeeter
BG	Термометър
FR	Thermomètre
IT	Termometro
ES	Termómetro
NL	Thermometer
Other countries	Thermometer



www.emos.eu





1

GB | Thermometer

The thermometer measures indoor and outdoor temperature.

Specifications

Temperature ranges:

Indoor temperature (IN): 0 °C to 60 °C

Outdoor temperature (OUT): -40 °C to 60 °C

Measurement accuracy: ±1 °C

Temperature resolution: 0.1 °C

Temperature probe: outdoor, water-resistant

Wired temperature probe length: 0.9 m

Power supply: 2x 1.5 V AAA

Description of the Thermometer (See Fig. 1)

- 1 – Unit of outdoor temperature
- 2 – Minimum outdoor temperature
- 3 – Unit of indoor temperature
- 4 – Minimum indoor temperature
- 5 – Maximum indoor temperature
- 6 – Automatic deletion of memory of measured values every 24 h
- 7 – Indoor temperature
- 8 – Maximum outdoor temperature
- 9 – Outdoor temperature
- 10 – Switch for changing unit of temperature °C/°F
- 11 – Stand
- 12 – Battery compartment
- 13 – Wired outdoor probe

Getting Started

1. Remove the battery cover on the back of the device.
2. Insert two 1.5 V AAA batteries. Make sure to observe the correct polarity of the batteries according to the drawing on the bottom of the battery compartment. Use 1.5 V alkaline batteries only.
Do not use 1.2 V rechargeable batteries.
3. Close the battery compartment.

To measure outdoor temperature, pull the wired probe underneath a window which is not frequently used. Frequent opening may damage

or destroy the probe. The outdoor portion of the wired temperature probe must be anchored so as to prevent its tearing off in the wind.

Indoor and Outdoor Temperature

1. Outdoor temperature value is shown in the top half of the display in field 9.
2. Indoor temperature value is shown in the bottom half of the display in field 7.

Memory of Maximum and Minimum Temperature

The thermometer automatically records the values of maximum and minimum measured temperature.

Values for outdoor temperature (OUT) are displayed in fields 2 and 8.

Values for indoor temperature (IN) are displayed in fields 4 and 5.

Measurement memory is automatically erased every 24 h from the insertion of batteries.

Example: If you insert batteries at 7:00, memory will be erased each following day at 7:00.

Changing °C/°F Temperature Units

Remove batteries from the thermometer.

Move the switch on the back of the thermometer to either °C or °F.

Put the batteries back in the thermometer.

Upkeep and Maintenance

The product is designed to serve reliably for many years if used properly. Some advice for proper operation:

- Read the manual carefully before using this product.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme cold and moisture, and sudden changes in temperature. This would reduce measuring accuracy.
- Do not place the product in locations prone to vibration and shocks; these may cause damage.
- Do not expose the product to excessive force, impacts, dust, high temperatures or humidity. They could cause malfunction, shorter battery life, damage to batteries and deformation of plastic parts.
- Do not expose the product to rain or moisture, it is not designed for outdoor use.

- Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc.
- Do not place the product in places with inadequate air flow.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product. Doing so might damage it and automatically void the warranty. The product should only be repaired by a qualified professional.
- To clean the product, use a slightly moistened soft cloth. Do not use solvents or cleaning agents, they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- The product must not be exposed to dripping or splashing water.
- In the event of damage or defect of the product, do not make any repairs by yourself. Have it repaired in the shop where you bought it.
- Place the product out of reach of children; it is not a toy.
- Remove flat batteries; they could leak and damage the product. Use only new batteries of the recommended type and make sure polarity is correct when replacing them.
- Do not throw the accumulator into a fire and do not disassemble or short-circuit it.

This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or whose lack of experience or knowledge prevents them from using it safely. Such persons should be instructed in how to use the device and should be supervised by a person responsible for their safety. Children must always be supervised to ensure they do not play with the device.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ | Teploměr

Teploměr měří vnitřní a venkovní teplotu.

Technické parametry

Teplotní rozsahy:

Vnitřní teplota (IN): 0 °C až 60 °C

Venkovní teplota (OUT): -40 °C až 60 °C

Přesnost měření: ±1 °C

Teplotní rozlišení: 0,1 °C

Teplotní sonda: venkovní, voděodolná

Délka drátové teplotní sondy: 0,9 m

Napájení: 2x 1,5 V AAA

Popis teploměru (viz obr. 1)

- 1 – Jednotka venkovní teploty
- 2 – Minimální venkovní teplota
- 3 – Jednotka vnitřní teploty
- 4 – Minimální vnitřní teplota
- 5 – Maximální vnitřní teplota
- 6 – Automatické mazání paměti naměřených hodnot každých 24 h
- 7 – Vnitřní teplota
- 8 – Maximální venkovní teplota
- 9 – Venkovní teplota
- 10 – Přepínač jednotky teploty °C/°F
- 11 – Stojánek
- 12 – Bateriový prostor
- 13 – Venkovní drátová sonda

Uvedení do provozu

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje.
2. Vložte dvě baterie typu 1,5 V AAA. Při vkládání dbejte na správnou polaritu podle nákresu na dně bateriového prostoru. Používejte pouze 1,5V alkalické baterie. Nepoužívejte 1,2V nabíjecí baterie.
3. Zavřete bateriový prostor.

Venkovní teplota se měří tak, že se drátová sonda provleče skrz okno, které není často používáno. Při častém otvírání hrozí poškození či

zničení drátové sondy. Venkovní část teplotní drátové sondy je nutno uchytit, aby se neutrhlala větrem.

Venkovní a vnitřní teplota

1. Hodnota venkovní teploty se zobrazuje v horní polovině displeje v poli 9.
2. Hodnota vnitřní teploty se zobrazuje v dolní polovině displeje v poli 7.

ZáZNAM maximální a minimální teploty

Teploměr automaticky zaznamenává naměřené hodnoty maximální a minimální teploty.

Hodnoty pro venkovní teplotu (OUT) se zobrazují v poli 2 a 8.

Hodnoty pro vnitřní teplotu (IN) se zobrazují v poli 4 a 5.

Paměť měření se automaticky maže každých 24 h, od doby vložení baterií.

Příklad: Pokud vložíte baterie v 7:00 ráno, bude paměť vymazána každý následující den v 7:00 ráno.

Změna jednotky teploty °C/°F

Vyjměte baterie z teploměru.

Posuňte přepínač na zadní straně teploměru do pozice °C nebo °F.

Vložte zpět baterie do teploměru.

Péče a údržba

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhkmu a náhlým změnám teploty, snížilo by to přesnost snímání.
- Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otresům, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti, mohly by způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.

- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, není určen pro venkovní použití.
- Neumísťujte na výrobek zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku.
- Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobcu. Mohli byste jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky, mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Při poškození nebo vadě výrobcu neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Výrobek umístěte mimo dosah dětí, není to hračka.
- Odstraňujte vybité baterie, mohly by vytéct a výrobek poškodit. Používejte jen nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbejte na správnou polaritu.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Teplomer meria vnútornú a vonkajšiu teplotu.

Technické parametre

Teplotní rozsahy:

Vnútorná teplota (IN): 0 °C až 60 °C

Vonkajšia teplota (OUT): -40 °C až 60 °C

Presnosť merania: ±1 °C

Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C

Teplotná sonda: vonkajšia, vodeodolná

Dĺžka drôtovej teplotnej sondy: 0,9 m

Napájanie: 2x 1,5 V AAA

Popis teplomera (viď obr. 1)

- 1 – Jednotka vonkajšej teploty
- 2 – Minimálna vonkajšia teplota
- 3 – Jednotka vnútornej teploty
- 4 – Minimálna vnútorná teplota
- 5 – Maximálna vnútorná teplota
- 6 – Automatické mazanie pamäte nameraných hodnôt každých
24 h
- 7 – Vnútorná teplota
- 8 – Maximálna vonkajšia teplota
- 9 – Vonkajšia teplota
- 10 – Prepínač jednotky teploty °C/°F
- 11 – Stojanček
- 12 – Batériový priestor
- 13 – Vonkajšia drôtová sonda

Uvedenie do prevádzky

1. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane prístroja.
2. Vložte dve batérie typu 1,5 V AAA. Pri vkladani dbajte na správnu polaritu podľa nákresu na dne batériového priestoru. Používajte iba 1,5V alkalické batérie. Nepoužívajte 1,2V nabíjacie batérie.
3. Zatvorte batériový priestor.

Vonkajšia teplota sa meria tak, že sa drôtová sonda prevlečie cez okno, ktoré nie je často používané. Pri častom otváraní hrozí poško-

denie či zničenie drôtovej sondy. Vonkajšiu časť teplotnej drôtovej sondy je nutné uchytiť, aby sa neutrhlala pôsobením vetra.

Vonkajšia a vnútorná teplota

1. Hodnota vonkajšej teploty sa zobrazuje v hornej polovici displeja v poli 9.
2. Hodnota vnútornej teploty sa zobrazuje v dolnej polovici displeja v poli 7.

Záznam maximálnej a minimálnej teploty

Teplomer automaticky zaznamenáva namerané hodnoty maximálnej a minimálnej teploty.

Hodnoty pre vonkajšiu teplotu (OUT) sa zobrazujú v poli 2 a 8.

Hodnoty pre vnútornú teplotu (IN) sa zobrazujú v poli 4 a 5.

Pamäť merania sa automaticky maže každých 24 h, od doby vloženia batérií.

Príklad: Ak vložíte batérie o 7:00 ráno, bude pamäť vymazaná každý nasledujúci deň o 7:00 ráno.

Zmena jednotky teploty °C/°F

Vyberte batérie z teplomera.

Posuňte prepínač na zadnej strane teplomera do pozície °C alebo °F.

Vložte späť batérie do teplomera.

Starostlivosť a údržba

Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:

- Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhkmu a náhlym zmenám teploty, znížilo by to presnosť snímania.
- Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrásom, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti, mohli by spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.

- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhku, nie je určený na vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte na výrobok zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výroblku. Mohli by ste ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky, mohli by poškriabat plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Pri poškodení alebo vade výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Výrobok umiestnite mimo dosahu detí, nie je to hračka.
- Odstraňujte vybité batérie, mohli by vytieciť a výrobok poškodiť. Používajte len nové batérie odporúčaného typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu.
- Akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hráť.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL | Termometr

Termometr mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną.

Parametry techniczne

Zakresy temperatur:

Temperatura wewnętrzna (IN): 0 °C do 60 °C

Temperatura zewnętrzna (OUT): -40 °C do 60 °C

Dokładność pomiaru: ±1 °C

Rozdzielcość temperatury: 0,1 °C

Sonda temperatury: zewnętrzna, wodoodporne

Długość przewodowej sondy temperatury: 0,9 m

Zasilanie: 2x 1,5 V AAA

Opis termometru (patrz rys. 1)

- 1 – Jednostka temperatury zewnętrznej
- 2 – Minimalna temperatura zewnętrzna
- 3 – Jednostka temperatury wewnętrznej
- 4 – Minimalna temperatura wewnętrzna
- 5 – Maksymalna temperatura wewnętrzna
- 6 – Automatyczne kasowanie pamięci wartości zmierzonych co 24 godz.
- 7 – Temperatura wewnętrzna
- 8 – Maksymalna temperatura zewnętrzna
- 9 – Temperatura zewnętrzna
- 10 – Przełącznik jednostek temperatury °C/°F
- 11 – Podstawa
- 12 – Pojemnik na baterie
- 13 – Zewnętrzna sonda przewodowa

Uruchomienie do pracy

1. Z tyłu urządzenia zdejmujemy pokrywkę pojemnika na baterie.
2. Wkładamy dwie baterie typu 1,5 V AAA. Przy wkładaniu zachowujemy ich poprawną polaryzację, zgodnie z rysunkiem na spodzie pojemnika na baterie. Stosujemy tylko 1,5V baterie alkaliczne. Nie korzystamy z baterii 1,2V przystosowanych do doładowania.
3. Zamkamy pojemnik na baterie.

Temperaturę zewnętrzną mierzy się tak, że sondę przewodową wyprowadza się przez okno, które nie jest często otwierane. Przy częstym otwieraniu istnieje możliwość uszkodzenia albo zniszczenia sondy przewodowej. Część zewnętrzną sondy przewodowej trzeba umocować, aby nie poruszała się na wietrze.

Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna

1. Wartości temperatury zewnętrznej są wyświetlane w górnej połowie wyświetlacza, w polu 9.
2. Wartości temperatury wewnętrznej są wyświetlane w dolnej połowie wyświetlacza, w polu 7.

Zapis temperatury maksymalnej i minimalnej

Termometr automatycznie zapisuje zmierzone wartości temperatury maksymalnej i minimalnej.

Wartości temperatury zewnętrznej (OUT) są wyświetlane w polu 2 i 8. Wartości temperatury wewnętrznej (IN) są wyświetlane w polu 4 i 5. Pamięć kasuje się automatycznie co 24 godz., od chwili włożenia baterii.

Przykład: Jeżeli włożymy baterie o godz. 7:00 rano, to pamięć będzie kasowana każdego następnego dnia o godz. 7:00 rano.

Zmiana jednostki temperatury °C/°F

Wyjmujemy baterie z termometru.

Przelącznik z tyłu termometru przełączamy w pozycję °C albo °F.

Baterie wkładamy powrotem do termometru.

Konserwacja i czyszczenie

Wyrób jest zaprojektowany tak, aby przy właściwym obchodzeniu się z nim mógł służyć przez wiele lat. Dalej zamieszczamy kilka uwag związanych z właściwą obsługą:

- Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika.
- Wyrobu nie wystawiamy na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalne zimno albo wilgoć oraz nie narażamy na nagłe zmiany temperatury (powoduje to pogorszenie dokładności pomiarów).
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą spowodować jego uszkodzenie.

- Wyrobu nie narażamy na nadmierne naciski i uderzenia, pył, wysoką temperaturę albo wilgotność – mogą one spowodować uszkodzenie wyrobu, zwiększyony pobór prądu, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części.
- Wyrobu nie narażamy na działanie deszczu, ani wilgoci, nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- Na wyrobie nie ustawiamy źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonej świeczki.
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach, w których nie ma dostatecznego przepływu powietrza.
- Nie ingerujemy do układów elektrycznych wewnętrz wyrobu. Możemy je uszkodzić i w ten sposób utracić uprawnienia gwarancyjne. Wyrób może być naprawiany tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Do czyszczenia używamy lekko zwilżoną, delikatną ścieżeczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników, ani z preparatów do czyszczenia – mogą one podrapać plastikowe części i uszkodzić obwody elektroniczne.
- Wyrobu nie wolno zanurzać do wody, ani do innych cieczy.
- Wyrobu nie narażamy na działanie kapiącej, ani pryskającej wody.
- Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu żadnych napraw nie wykonujemy we własnym zakresie. Wyrób przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- Wyrób umieszczamy poza zasięgiem dzieci, to nie jest zabawka.
- Bezzwłocznie usuwamy rozładowane baterie – grozi ich wyłanie i uszkodzenie wyrobu. Korzystamy wyłącznie z nowych baterii zalecanego typu, a przy ich wymianie przestrzegamy właściwej polaryzacji.
- Akumulatora nie wrzucamy do ognia, nie rozbieramy i nie zwieramy.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy albo doświadczenia uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego wyrobu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały poinstruowane, co do zasad korzystania z tego produktu przez osobę, która jest odpowiedzialna

za ich bezpieczeństwo. Konieczne jest zapewnienie takiej opieki nad dziećmi, żeby nie mogły się bawić tym wyrobem.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | Hőmérő

A hőmérő beltéri és kültéri hőmérsékletet mér.

Műszaki paraméterek

Hőmérséklet-tartomány:

Beltéri hőmérséklet (IN): 0 °C és 60 °C között

Kültéri hőmérséklet (OUT): -40 °C és 60 °C között

Mérési pontosság: ±1 °C

Hőmérséklet osztásköze: 0,1 °C

Hőmérő szonda: kültéri, vízálló

Vezetékes hőmérő szonda hossza: 0,9 m

Tápellátás: 2 db 1,5 V AAA

A hőmérő leírása (l. 1. ábra)

- 1 – Kültéri hőmérséklet mértékegysége
- 2 – Minimális kültéri hőmérséklet
- 3 – Beltéri hőmérséklet mértékegysége
- 4 – Minimális beltéri hőmérséklet
- 5 – Maximális beltéri hőmérséklet
- 6 – Mérő értékek automatikus törlése a memóriából 24 óránként
- 7 – Beltéri hőmérséklet
- 8 – Maximális kültéri hőmérséklet
- 9 – Kültéri hőmérséklet
- 10 – A hőmérséklet mértékegységének kiválasztása °C/°F
- 11 – Állvány
- 12 – Elemtartó rekesz
- 13 – Kültéri vezetékes szonda

Üzembe helyezés

1. Vegyük le az elemtartó fedelét a készülék hátoldalán.
2. Helyezzük be két 1,5 V AAA elemet. Ügyeljünk az elemtartó fenekén látható ábrának megfelelő helyes polaritásra. Kizárálag 1,5 V-os alkáli elemeket használunk. Ne használunk 1,2 V-os újratölthető elemet.
3. Zárjuk vissza az elemtartó rekeszét.

A kültéri hőméréskletet úgy mérjük, hogy a vezetékes szondát kidugjuk az egyik, ritkán használt ablak résén. Gyakori nyitogatás esetén a vezetékes szonda megsérülhet, vagy tönkre lehet. A vezetékes hőmérő szonda külső részét rögzíteni kell, nehogy a szél letörje.

Kültéri és beltéri hőmérésklet

1. A kültéri hőmérésklet értéke a kijelző felső felében, a 9. mezőben látható.
2. A beltéri hőmérésklet értéke a kijelző alsó felében, a 7. mezőben látható.

A maximális és a minimális hőmérésklet rögzítése

A hőmérő automatikusan rögzíti a mért maximális és minimális hőméréskleti értékeket.

A kültéri hőméréskleti értékek (OUT) a 2-es és a 8-as mezőben jelennek meg.

A beltéri hőméréskleti értékek (IN) a 4-es és a 5-ös mezőben jelennek meg.

A mért értékek memóriája az elemek behelyezésétől számított 24 óránként automatikusan törlődik.

Példa: Ha reggel 7:00-kor helyezzük be az elemeket, a memória ezt követően minden nap reggel 7:00-kor törlődik.

A hőmérésklet mértékegységének kiválasztása (°C/°F)

Cseréljük ki az elemet a hőmérőben.

Csúsztassuk el a hőmérő hátoldalán lévő kapcsolót a °C nebo °F irányába.

Tegyük vissza az elemet a hőmérőbe.

Gondozás és karbantartás

A készülék rendeltetésszerű használat esetén évekig megbízhatóan fog működni. Néhány tipp a megfelelő kezeléshez:

- Mielőtt elkezdjük a terméket használni, gondosan olvassuk el a használati útmutatót.
- Ne tegyük ki a terméket közvetlen napfénynek, szélsőséges hidegnak vagy páratartalomnak, vagy hirtelen hőmérsékleti változásoknak, mert úgy csökkenne az érzékelés pontossága.
- Ne helyezzük a terméket olyan helyre, ahol hirtelen rezgések vagy rázkódások érhetik, mert az a meghibásodásához vezethet.
- Ne tegyük ki a terméket túlzott nyomásnak, ütésnek, pornak, magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak, mert az a termék hibás működéséhez vezethet, csökkentheti az üzemiidőt, megrongálhatja az elemeket és deformálhatja a műanyag alkatrészeket.
- Ne tegyük ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának, nem alkalmass kültéri használatra.
- Ne helyezzünk a termékre nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát.
- Ne helyezzük a terméket olyan helyre, ahol nem biztosított az elégsges légáramlás.
- Ne nyúljunk bele a berendezés belső áramköreibe. Ez károsíthatja a terméket és egyidejűleg érvénytelenítheti a garanciát. A terméket kizárolag szakképzett szerelő javíthatja.
- Tisztításához használunk enyhén benedvesített finom törlőruhát. Ne használunk oldószereket, se tisztítószereket – megkarcolhatják a műanyag részeket és megsérthetik az elektromos áramköröket.
- A terméket ne merítsük vízbe, se más folyadékba.
- A terméket ne tegyük ki cseppegő, vagy spriccelő víznek.
- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén ne próbáljuk saját magunk megjavítani. Adjuk át szervizelésre abban az üzletben, ahol vettük.
- A termék gyerekektől elzárva tárolandó, nem játékszer!
- Mindig vegyük ki a lemerült elemeket, mert kifolyhatnak és károsíthatják a terméket. Kizárolag ajánlott típusú új elemeket használunk és a csere során ügyeljünk a megfelelő polaritásra.
- Az akkumuláltort ne dobujk tűzbe, ne szereljük szét, ne zárjuk rövidre!

A készüléket nem használhatják felügyelet vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás nélkül korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű vagy tapasztalatlan személyek (beleérte a gyerekeket), akik nem képesek a készülék biztonságos használatára. Gondoskodunk a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket.
A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladék-tárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI | Termometer

Termometer meri notranjo in zunanjo temperaturo.

Tehnični parametri

Temperaturni območji:

Notranja temperatura (IN): 0 °C do 60 °C

Zunanja temperatura (OUT): -40 °C do 60 °C

Natančnost merjenja: ±1 °C

Ločljivost temperature: 0,1 °C

Temperaturna sonda: zunanja, vodooodporna

Dolžina žične temperaturne sonde: 0,9 m

Napajanje: 2x 1,5 V AAA

Opis termometra (glej sliko 1)

- 1 – Enota zunanje temperature
- 2 – Najnižja zunanja temperatura
- 3 – Enota notranje temperature
- 4 – Najnižja notranja temperatura
- 5 – Najvišja notranja temperatura
- 6 – Samodejni izbris pomnilnika izmerjenih vrednosti vsakih 24 ur
- 7 – Notranja temperatura
- 8 – Najvišja zunanja temperatura
- 9 – Zunanja temperatura

- 10 – Preklopno stikalo enote temperature °C/°F
- 11 – Stojalo
- 12 – Prostor za baterije
- 13 – Zunanja žična sonda

Začetek delovanja

1. Snemite pokrov za baterije na zadnji strani aparata.
2. Vstavite dve bateriji tipa 1,5 V AAA. Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost po risbi na dnu prostora za baterije. Uporabljajte le 1,5V alkalne baterije. Ne uporabljajte 1,2V polnilnih baterij.
3. Zaprite prostor za baterije.

Zunanja temperatura se meri tako, da se žična sonda povleče skozi okno, ki se preveč ne uporablja. Pri pogostenem odpiranju okna obstaja nevarnost poškodbe ali uničenja sonde. Zunanji del temperaturne žične sonde je treba pritrdiriti, da je ne odtrga veter.

Zunanja in notranja temperatura

1. Vrednost zunanje temperature se prikazuje v zgornji polovici zaslona v polju 9.
2. Vrednost notranje temperature se prikazuje v spodnji polovici zaslona v polju 7.

Zapis maksimalne in minimalne temperature

Termometer samodejno shranjuje izmerjene vrednosti najvišje in najnižje temperature.

Vrednosti za zunanjo temperaturo (OUT) se prikazujejo v polju 2 in 8. Vrednosti za notranjo temperaturo (IN) se prikazujejo v polju 4 in 5. Pomnilnik meritev se samodejno izbriše vsakih 24 ur od časa vstavitve baterij.

Primer: Če baterije vstavite ob 7.00 zjutraj, se spomin izbriše vsak naslednji dan ob 7.00 zjutraj.

Sprememba enote temperature °C/°F

Bateriji iz termometra odstranite.

Stikalo na zadnji strani termometra pomaknite v položaj °C ali °F.
Bateriji vstavite nazaj v termometer.

Skrb in vzdrževanje

Izdelek je zasnovan tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je nekaj nasvetov za pravilno upravljanje:

- Preden začnete izdelek uporabljati, pozorno preberite navodila za uporabo.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, skrajnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam temperature. To bi znižalo natančnost snemanja.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom, to lahko povzroči poškodbe.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost, poškodbo baterij in deformacije plastičnih delov.
- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, če ni namenjen za zunanjjo uporabo.
- Na izdelek ne postavljajte virov odprtega ognja, npr. prižgane svečke ipd.
- Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavco izdelka. Lahko ga poškodujete, s tem pa prekinete veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago krpo. Ne uporabljajte topil in čistilnih sredstev, lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavco.
- Izdelka ne potapljaljte v vodo ali v druge tekočine.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljaju ali škropljenju vode.
- Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo v trgovino, kjer ste ga kupili.
- Izdelek namestite zunaj dosega otrok, ni igrača.
- Prazne baterije odstranite, lahko bi prišlo do iztekanja, kar bi izdelek poškodovalo. Uporabljajte le nove baterije priporočenega tipa, pri menjavi pa pazite na pravilno polarnost..
- Akumulatorja ne mečite v ogenj, ne razstavljajte ga in ne povzročajte na njem kratkega stika.

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporablajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktuale informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA|ME | Termometar

Termometar mjeri unutarnju i vanjsku temperaturu.

Specifikacije

Temperaturni raspon:

Unutarnja temperatura (IN): 0 °C do 60 °C

Vanjska temperatura (OUT): -40 °C do 60 °C

Točnost mjerjenja: ±1 °C

Temperaturna razlučivost: 0,1 °C

Temperaturna sonda: na otvorenom, vodonepropusno

Dužina žično povezane temperaturne sonde: 0,9 m

Napajanje: 2 baterije AAA od 1,5 V

Opis termometra (pogledajte sl. 1)

1 – Jedinica vanjske temperature

2 – Minimalna vanjska temperatura

3 – Jedinica unutarnje temperature

4 – Minimalna unutarnja temperatura

5 – Maksimalna vanjska temperatura

6 – Automatsko brisanje memorije izmjerjenih vrijednosti svako 24 h

7 – Unutarnja temperatura

8 – Maksimalna vanjska temperatura

9 – Vanjska temperatura

- 10 – Prekidač za jedinicu promjene temperature °C/°F
- 11 – Postolje
- 12 – Baterijski odjeljak
- 13 – Žično povezana vanjska sonda

Početak rada

1. Skinite poklopac odjeljka za baterije na poledini uređaja.
2. Umetnите dvije AAA baterije od 1,5 V. Pazite na pravilan polaritet baterija prema crtežu na dnu baterijskog odjeljka. Upotrebljavajte samo alkalne baterije od 1,5 V. Ne upotrebljavajte punjive baterije od 1,2 V.
3. Zatvorite baterijski odjeljak.

Za mjerjenje vanjske temperature provucite žičanu sondu ispod prozora koji nije često u upotrebi. Učestalo otvaranje može oštetiti ili uništiti sondu. Vanjski dio žičane sonde za mjerjenje temperature treba usidriti tako da se spriječi njegovo kidanje uslijed naleta vjetra.

Unutarnja i vanjska temperatura

1. Vrijednost vanjske temperature prikazuje se na gornjoj polovici prikaza u polju 9.
2. Vrijednost unutarnje temperature prikazuje se na donjoj polovici prikaza u polju 7.

Memorija minimalne i maksimalne temperature

Termometar automatski bilježi vrijednosti minimalne i maksimalne izmjerene temperature.

Vrijednosti za vanjsku temperaturu (OUT) prikazane su u poljima 2 i 8. Vrijednosti za unutarnju temperaturu (IN) prikazane su u poljima 4 i 5. Memorija mjerjenja automatski se briše svako 24 h od umetanja baterija.

Primjer: Ako umetnete baterije u 7:00, memorija će biti izbrisana svakog narednog dana u 7:00.

Promjena temperaturnih jedinica °C/°F

Izvadite baterije iz termometra.

Pomaknite prekidač na poledini termometra na °C ili °F.

Vratite baterije u termometar.

Servis i održavanje

Proizvod je dizajniran tako da pouzdano služi dugi niz godina ako se koristi pravilno. Savjet za pravilno rukovanje:

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik.
- Proizvod ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, ekstremno niskim temperaturama ili vlazi te naglim promjenama temperature. To bi moglo umanjiti točnost mjerena.
- Proizvod ne postavljajte na mjesta izložena vibracijama i udarcima; to može dovesti do oštećenja.
- Ne izlažite proizvod prekomjernoj sili, udarcima, prašini, velikim temperaturama ili vlazi. Mogu izazvati kvarove, kraće trajanje baterije, oštećenje baterija ili iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Proizvod ne izlažite kiši ili vlazi jer nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.
- Na proizvod ne postavljajte izvore otvorenog plamena, npr. upaljena svjeća itd.
- Ne postavljajte proizvod na mesta s nedovoljnim protokom zraka.
- Ne dirajte unutarnje strujne krugove proizvoda. Mogli biste ga oštetiti i automatski izgubiti jamstvo. Prepustite popravak isključivo kvalificiranim stručnjacima.
- Za čišćenje proizvoda koristite blago navlaženu mekanu krpu. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje, ona bi mogla izgrevstti plastične dijelove te dovesti do pojave korozije na strujnim krugovima.
- Proizvod ne uranljajte u vodu ili druge tekućine.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode.
- U slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda, proizvod ne popravljajte sami. Odnesite ga na popravak u trgovinu u kojoj ste ga kupili.
- Proizvod držite izvan dosega djece; to nije igračka.
- Izvadite ispraznjene baterije; moglo bi procuriti i oštetiti proizvod. Upotrebljavajte isključivo nove baterije preporučenog tipa i provjerite polaritet prilikom njihove zamjene.
- Ne bacajte bateriju u vatru, ne rastavljajte je i ne izazivajte kratak spoj.

Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za njihovu sigurnu upotrebu. Takve osobe treba podučiti kako koristiti uređaj i treba ih nadzirati osoba zadužena za njihovu sigurnost. Djeca se uvijek moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE | Thermometer

Das Thermometer misst die Innen- und Außentemperatur.

Technische Parameter

Temperaturbereiche:

Innentemperatur (IN): 0 °C bis 60 °C

Außentemperatur (OUT): -40 °C bis 60 °C

Messgenauigkeit: ±1 °C

Temperaturinteilung: 0,1°C

Temperaturmessfühler: für den Außenbereich, wasserdicht

Länge des Draht-Temperaturmessfühlers: 0,9 m

Stromversorgung: 2x 1,5 V AAA

Beschreibung des Thermometers (siehe Abb. 1)

- 1 – Einheit für die Außentemperatur
- 2 – Minimale Außentemperatur
- 3 – Einheit für die Innentemperatur
- 4 – Minimale Innentemperatur
- 5 – Maximale Innentemperatur
- 6 – Automatisches Löschen des Messwertspeichers alle 24 h
- 7 – Innentemperatur
- 8 – Maximale Außentemperatur
- 9 – Außentemperatur
- 10 – Umschalter für die Temperatureinheit °C/°F

- 11 – Ständer
- 12 – Batteriefach
- 13 – Draht-Messfühler für Außen

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Gerätes ab.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs 1,5 V AAA ein. Achten Sie dabei auf die Kennzeichnung der Polarität am Boden des Batteriefachs. Verwenden Sie ausschließlich alkalische 1,5 V Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren 1,2 V Batterien.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Außentemperatur wird mit Hilfe des Drahtmessfühlers gemessen, der einfach durch ein Fenster geführt wird, dass selten verwendet wird. Beim häufigen Öffnen droht Beschädigung oder sogar Zerstörung der Drahtsonde. Der Außenteil des Temperaturmessfühlers muss verankert werden, damit er nicht vom Wind weggerissen wird.

Außen- und Innentemperatur

1. Der Wert der Außentemperatur wird in der oberen Displayhälfte im Feld 9 angezeigt.
2. Der Wert der Innentemperatur wird in der unteren Displayhälfte im Feld 7 angezeigt.

Aufzeichnung der maximalen und der minimalen Temperatur

Das Thermometer erfasst automatisch die gemessenen maximalen und minimalen Temperaturwerte.

Die Werte für die Außentemperatur (OUT) werden in Feld 2 und 8 angezeigt.

Die Werte für die Innentemperatur (IN) werden in Feld 4 und 5 angezeigt.

Der Messwertspeicher wird automatisch alle 24 h gelöscht, vom Zeitpunkt des Einlegens der Batterien an.

Beispiel: Wenn Sie die Batterien um 7:00 morgens einsetzen, wird der Speicher an jedem darauf folgenden Tag um 7:00 morgens gelöscht.

Änderung der Temperatureinheit °C/°F

Nehmen Sie die Batterien aus dem Thermometer heraus.

Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Thermometers auf °C oder °F.

Legen Sie die Batterien wieder in das Thermometer ein.

Pflege und Instandhaltung

Das Produkt ist so konzipiert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre zuverlässig arbeitet. Hier ein paar Tipps für die richtige Bedienung:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht, extremer Kälte und Feuchtigkeit und plötzlichen Temperaturveränderungen aus, das würde die Genauigkeit der Temperaturnessung verringern.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, die anfällig für Vibratoren und Erschütterungen sind, das Produkt könnte beschädigt werden.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßigem Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus, diese könnten eine Funktionsstörung des Produktes, eine kürzere energetische Leistungsdauer, eine Beschädigung der Batterien und eine Deformation der Plastikteile verursachen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen und Feuchtigkeit aus, es ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- Das Produkt darf nicht an offene Feuerquellen, wie beispielsweise brennende Kerzen gestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, an denen keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Keine Änderungen an inneren Stromkreisen des Produkts durchführen. Sie könnten dadurch das Produkt beschädigen und dadurch würden automatisch eventuelle Garantieansprüche erlöschen. Das Produkt sollte nur von einem qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Verwenden Sie weder Lösungsmittel noch Reinigungsmittel, diese könnten die Plastikteile zerkratzen oder elektrische Stromkreise unterbrechen.

- Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt darf nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werden.
- Bei der Beschädigung oder bei Mängeln an dem Gerät, führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Geben Sie es zur Reparatur in die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
- Das Produkt ist für Kinder unzugänglich zu positionieren, es ist kein Spielzeug.
- Entfernen Sie entladene Batterien, da diese auslaufen und das Produkt beschädigen können. Verwenden Sie nur neue Batterien des empfohlenen Typs, und beim Austausch der Batterie achten Sie auf die richtige Polarität.
- Werfen Sie den Akkumulator nicht ins Feuer, demontieren Sie ihn nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

UA | Термометр

Термометр вимірює температуру в приміщенні і на вулиці.

Технічні параметри

Температурні діапазони:

Внутрішня температура (IN): від 0 °C до 60 °C

Зовнішня температура (OUT): від -40 °C до 60 °C

Точність вимірювання: ±1 °C

Температурна роздільна здатність: 0,1 °C

Температурний датчик: зовнішній, водонепроникний

Довжина дротяного датчика температури: 0,9 м

Живлення: 2x 1,5 В AAA

Опис термометра (див. рис. 1)

- 1 – Блок зовнішньої температури
- 2 – Мінімальна зовнішня температура
- 3 – Внутрішній температурний блок
- 4 – Мінімальна внутрішня температура
- 5 – Максимальна внутрішня температура
- 6 – Автоматичне очищенння пам'яті вимірюваних значень кожні 24 години
- 7 – Внутрішня температура
- 8 – Максимальна зовнішня температура
- 9 – Зовнішня температура
- 10 – Перемикач одиниці температури °C/°F
- 11 – Підставка
- 12 – Відсік для батарейок
- 13 – Зовнішній дротяний зонд

Введення в експлуатацію

1. Зніміть кришку батарейного відсіку на задній панелі пристрою.
2. Вставте дві батарейки типу 1,5 В AAA. Під час вставлення переконайтесь, що полярність дотримується відповідно до вказівок на нижній частині батарейного відсіку. Використуйте лише лужні батарейки 1,5 В. Не використовуйте зарядні батарейки 1,2 В.
3. Закрійте простір батарейного відсіку.

Зовнішню температуру вимірюють так, що через вікно яким не часто користуєтесь висуніте дротяний зонд. Часте відкривання може пошкодити або зруйнувати дротяний зонд. Зовнішню частину температурного дроту датчика необхідно закріпити так, щоб він не порвався вітром.

Температура на вулиці та в приміщенні

1. Значення зовнішньої температури відображається у верхній половині дисплея в полі 9.
2. Значення температури в приміщенні відображається в нижній половині дисплея в полі 7.

Запис максимальної та мінімальної температури

Термометр автоматично записує виміряні значення максимальної та мінімальної температури.

Значення для зовнішньої температури (OUT) відображаються в полях 2 і 8.

Значення температури в приміщенні (IN) відображаються в полях 4 і 5.

Пам'ять вимірювань автоматично очищається кожні 24 години з моменту встановлення батарейок.

Приклад: Якщо ви вставите батарейки о 7:00 ранку, пам'ять буде очищатися кожного наступного дня о 7:00 ранку.

Зміна одиниці температури °C/°F

Вийміть батарейки з термометра.

Пересуньте перемикач на задній панелі термометра в положення °C або °F.

Вставте батарейки назад у термометр.

Догляд та обслуговування

Виріб розроблений так, щоб при правильному використанні він надійно прослужив багато років. Ось кілька порад щодо правильної експлуатації:

- Перед тим, як почнете виробом користуватися уважно прочитайте інструкцію для користувача.
- Не піддавайте виріб впливу прямих сонячних променів, сильно-го холоду або вологості, а також різких перепадів температури, це призведе до зниження точності сканування вимірювання.

- Виріб не поміщайте у місцях, де буває вібрація чи трясіння – можуть причинити його пошкодження.
- Не піддавайте виріб надзвичайному тиску, ударам, пороху, високій температурі або вологості це могло б причинити зниження функції виробу, коротшу енергетичну витримку, пошкодження батареї чи деформацію пластмасових частин.
- Виріб не піддавайте дощу або вологості, якщо він не призначений для зовнішнього користування.
- Не поміщайте на виріб жодне джерело відкритого вогню, напр. запалену свічку.
- Не поміщайте виріб в місцях, де не достатньо забезпечена циркуляція повітря.
- Не втручайтесь у внутрішні електричні контури пристрою. Цим можете його пошкодити та автоматично скасувати гарантійний строк. Виріб повинен ремонтувати тільки кваліфікований фахівець.
- Для чищення використовуйте вологу, м'яку ганчірку. Не використовуйте розчинники, ні миючі заходи – можуть пошкрябати пластмасові частини та порушити електричні контури.
- Виріб не занурюйте у воду та в іншу рідину.
- Виріб не піддавайте близьким чи каплям води.
- Пошкоджений чи дефектний виріб самі не ремонтуйте, здайте його для ремонту у магазин де ви його придбали.
- Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці, це не іграшка.
- Витягніть розряджені батарейки, вони можуть витікати та пошкодити виріб. Використовуйте лише нові батарейки рекомендованого типу та переконайтесь, що полярність дотримується правильно.
- Акумулятор не викидайте у вогонь, не розбирайте та не робіть короткого замикання.

Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідно

особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно забезпечити нагляд за дітьми, щоб вони не гратимуться з пристроєм.



Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів.

За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечно речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO|MD | Termometru

Termometrul măsoară temperatura interioară și exterioară.

Parametri tehnicii:

Game de temperatură:

Temperatura interioară (IN): 0 °C la 60 °C

Temperatura exterioară (OUT): -40 °C la 60 °C

Precizia măsurării: ±1 °C

Rezoluția termică: 0,1 °C

Sonda termică: exterioară, rezistentă la apă

Lungimea sondelor termice de sărmă: 0,9 m

Alimentarea: 2x 1,5 V AAA

Descrierea termometrului (vezi fig. 1)

- 1 – Unitatea temperaturii exterioare
- 2 – Temperatura exterioară minimă
- 3 – Unitatea temperaturii interioare
- 4 – Temperatura interioară minimă
- 5 – Temperatura interioară maximă
- 6 – Stergerea automată a memoriei valorilor măsurate la fiecare 24 h
- 7 – Temperatura interioară
- 8 – Temperatura exterioară maximă
- 9 – Temperatura exterioară
- 10 – Comutatorul unității temperaturii °C/°F
- 11 – Stativ
- 12 – Locașul bateriilor
- 13 – Sonda de sărmă exterioară

Punerea în funcțiune

1. Îndepărtați capacul bateriei pe partea din spate a aparatului.
2. Introduceți o baterie tip 1,5 V AAA. La introducerea bateriei respectați polaritatea corectă conform schemei de pe fundul locașului bateriilor. Folosiți doar baterii alcaline de 1,5 V. Nu folosiți baterii reîncărcabile de 1,2 V.
3. Închideți locașul bateriilor.

Temperatura exterioară se măsoară astfel, că sonda de sărmă se trage prin fereastra care nu se utilizează des. În cazul deschiderii frecvente se riscă deteriorarea ori dustrugerea sondei de sărmă. Partea exterioară a sondei de sărmă trebuie fixată pentru a nu fi ruptă de vânt.

Temperatura interioară și exterioară

1. Valoarea temperaturii exterioare se afișează în jumătatea de sus a ecranului în chenarul 9.
2. Valoarea temperaturii interioare se afișează în jumătatea de jos a ecranului în chenarul 7.

Înregistrarea temperaturii maxime și minime

Termometrul înregistrează automat valorile maxime și minime măsurate ale temperaturii.

Valorile pentru temperatura exterioară (OUT) se afișează în chenarul 2 și 8.

Valorile pentru temperatura interioară (IN) se afișează în chenarul 4 și 5.

Memoria măsurării se șterge automat la fiecare 24 h de la introducerea bateriilor.

Exemplu: Dacă introduceți bateriile la ora 7:00 dimineața, memoria va fi stearsă în fiecare zi la ora 7:00 dimineața.

Modificarea unității temperaturii °C/°F

Scoateți bateriile din termometru.

Glisați comutatorul de pe partea din spate a termometrului în poziția °C sau °F.

Introduceți înapoi bateriile în termometru.

Grijă și întreținerea

Produsul este proiectat astfel, ca la o manipulare adecvată să funcționeze corect ani îndelungăți. Iată câteva recomandări pentru o utilizare corectă:

- Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, temperatură și umiditate extremă și la variații bruscă de temperatură, s-ar diminua precizia detectării.
- Nu amplasați produsul în locuri expuse vibrațiilor și zguduiturilor – ar putea provoca deteriorarea lui.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă – ar putea provoca defectarea funcționalității produsului, scurtarea autonomiei energetice, deteriorarea bateriilor și deformarea componentelor de plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie nici umiditate, nu este destinat pentru utilizare în exterior.
- Pe produs nu așezați surse de foc deschis, de ex. lumânare aprinsă etc.
- Nu expuneți produsul în locuri fără flux de aer îndestulător.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului. Ar putea provoca deteriorarea lui și înisetarea automată a valabilității garanției. Produsul trebuie reparat doar de un specialist calificat.
- La curățare folosiți cărpă fină și umedă. Nu folosiți diluanți nici detergenți, ar putea zgâria părțile de plastic și întrerupe circuitele electrice.
- Nu scufundați produsul în apă nici în alte lichide.
- Nu expuneți produsul la stropi nici jeturi de apă.
- În caz de deteriorare sau defectare a produsului nu efectuați singuri niciun fel de reparații. Predați-l spre reparare la magazinul în care l-ați procurat.
- Amplasați produsul în afara accesului copiilor, nu este jucărie.
- Îndepărtați întotdeauna bateriile uzate, ar putea să curgă și să deterioreze produsul. Folosiți doar baterii noi de tipul indicat, iar la înlocuirea lor respectați polaritatea corectă.

- Nu aruncați acumulatorul în foc, nu-l dezmembrați sau scurtați.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale ne-sortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi tra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | Termometrs

Termometras matuoja vidaus ir lauko temperatūrą.

Specifikacijos

Temperatūros amplitudė:

Patalpų temperatūra (IN): nuo 0 °C iki 60 °C

Lauko temperatūra (OUT): nuo -40 °C iki 60 °C

Matavimo tikslumas: ±1 °C

Temperatūros skyra: 0,1 °C

Temperatūros jutiklis: lauko, atsparus vandeniu

Laidinio temperatūros jutiklio ilgis: 0,9 m

Maitinimo šaltinis: 2x 1,5 V AAA

Termometro aprašymas (žr. 1 pav.)

- 1 – Lauko temperatūros matavimo vienetas
- 2 – Mažiausia lauko temperatūra
- 3 – Patalpų temperatūros matavimo vienetas
- 4 – Mažiausia patalpų temperatūra
- 5 – Didžiausia patalpų temperatūra
- 6 – Automatinis išmatuotų verčių ištrynimas kartą per parą

- 7 – Patalpų temperatūra
- 8 – Didžiausia lauko temperatūra
- 9 – Lauko temperatūra
- 10 – Temperatūros matavimo vienetų keitimo jungiklis °C/°F
- 11 – Stovas
- 12 – Baterijų skyrelis
- 13 – Laidinis temperatūros jutiklis

Pradžia

1. Atidarykite prietaiso galinėje puseje esantį baterijų skyriaus dangtelį.
2. Jdékite dvi 1,5 V AAA baterijas. Atsižvelkite į baterijų poliškumą ir vadovaukités baterijų skyrelio apatinėje dalyje esančiu paveikslieliu. Naudokite tik 1,5 V šarmines baterijas. Nenaudokite 1,2 V iškraunamųjų baterijų.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

Norédami išmatuoti lauko temperatūrą, ištraukite laidinį jutiklį per retai naudojamo lango apačią. Dažnai atidarinéjant kyla grėsmė pažeisti arba sugadinti jutiklį. Lauke esanti tikrinimo laido dalis turi būti pritvirtinta, kad vėjas jos nenuplėštų.

Vidaus ir lauko temperatūra

1. Lauko temperatūra rodoma viršutinėje ekrano dalyje 9 laukelyje.
2. Patalpų temperatūra rodoma apatinėje ekrano dalyje 7 laukelyje.

Didžiausios ir mažiausios temperatūros atmintis

Termometras automatiškai įrašo išmatuotą didžiausią ir mažiausią temperatūros vertę.

Lauko temperatūros (OUT) vertės rodomas 2 ir 8 laukeliuose.

Patalpų temperatūros (IN) vertės rodamos 4 ir 5 laukeliuose.

Matavimo atmintis automatiškai ištrinama kartą per parą nuo baterijų jdėjimo.

Pavyzdys. Jei jdésite baterijas 7.00 val., atmintis bus ištrinta kiekvienos kitos dienos 7.00 val.

°C/°F temperatūros vienetų keitimas

Iš termometro išmkite baterijas.

Perstumkite termometro galinėje dalyje esantį jungiklį prie °C arba °F. Vėl jdékite baterijas į termometrą.

Techninė priežiūra ir eksplotacija

Šis tinkamai naudojamas gaminys patikimai veiks ne vienus metus. Patarimai, kad veiktų tinkamai:

- Jdėmėmai perskaitykite naudotojo vadovą prieš pradėdami naudoti šį gaminį.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, didelio šalčio, drėgmės ir staigū temperatūros pokyčių. Tai sumažintų matavimo tikslumą.
- Nedékite gaminio vietose, kuriose jaučiama vibracija ar smūgai, nes kyla grėsmė jį pažeisti.
- Saugokite prietaisą nuo didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros ar drėgmės. Jis gali sugesti, gali sutrumptėti baterijų veikimo trukmę, jos gali būti pažeistos arba gali deformuotis plastikinės dalys.
- Saugokite gaminį nuo lietaus ir drėgmės, nes jis neskirtas naudoti lauke.
- Nepalikite jo netoli atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančios žvakės ar kt.
- Nedékite gaminio nepakankamai vėdinamose vietose.
- Nelieskite gaminio vidinių elektros grandinių. Galite jas sugadinti, o dėl to automatiškai panaikinama garantija. Prietaisą remontuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.
- Prietaisą valykite šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite tirpiklių arba valiklių, nes jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinės dalij koroziją.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Prietaisas turi būti saugomas nuo krintančių vandens lašų ar pursly.
- Jei gaminys sugedo ar tame yra defektas, neremontuokite jo patys. Nuneškite jį remontuoti į parduotuvę, kurioje pirkote.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jis néra žaislas.
- Išimkite išsikrovusias baterijas, nes jos gali ištakėti ir sugadinti gaminį. Naudokite tik naujas rekomenduojamo tipo baterijas. Jas keisdami įsitikinkite, kad jidėjote teisingu poliškumu.
- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį, jo neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ir neturintiems patirties ar žinių, kurių reikia norint prietaisą naudoti saugiai. Tokie asmenys turi būti informuojami, kaip naudoti prietaisą, ir prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą. Visada prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus.



Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV | Termometras

Termometrs mēra iekštelpu un āra temperatūru.

Specifikācija

Temperatūras diapazons

Iekštelpu temperatūra ("IN"): 0 °C līdz 60 °C

Āra temperatūra ("OUT"): -40 °C līdz 60 °C

Mērišanas precizitāte: ±1 °C

Temperatūras izšķirtspēja: 0,1 °C

Temperatūras zonde: āra, ūdensizturīga

Temperatūras vada zondes garums: 0,9 m

Barošanas avots: 2x 1,5 V AAA

Termometra apraksts (skatiet 1. attēlu)

1 – Āra temperatūras mērvienība

2 – Minimālā āra temperatūra

3 – Iekštelpu temperatūras mērvienība

4 – Minimālā iekštelpu temperatūra

5 – Maksimālā iekštelpu temperatūra

6 – Automātiska izmērieto vērtību atmiņas dzēšana ik pēc
24 stundām

7 – Iekštelpu temperatūra

8 – Maksimālā āra temperatūra

- 9 – Āra temperatūra
- 10 – Slēdzis temperatūras mērvienības maiņai °C/°F
- 11 – Statis
- 12 – Bateriju nodalījums
- 13 – Āra vada zonde

Darba sākšana

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu ierīces aizmugurē.
2. Ievietojet divas 1,5 V AAA baterijas. Ievērojet pareizu bateriju polaritāti saskaņā ar bateriju nodalījuma apakšā esošo attēlu. Izmantojiet tikai 1,5 V sārma baterijas. Neizmantojiet 1,2 V atkārtoti uzlādējamās baterijas.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Lai izmērītu āra temperatūru, izvelciet vada zondi zem loga, kuru bieži neizmantojat. Bieža loga atvēršana var bojāt vai iznīcināt zondi. Temperatūras vada zondes daļai, kas atrodas ārā, ir jābūt piestiprinātai, lai vējainā laikā tā netiktu norauta.

Iekšelpu un āra temperatūra

1. Āra temperatūras vērtība tiek attēlota 9. laukā displeja augšpusē.
2. Iekšelpu temperatūras vērtība tiek attēlota 7. laukā displeja apakšpusē.

Maksimālā un minimālā temperatūras rādījuma atmiņa

Termometrs automātiski reģistrē maksimālās un minimālās izmērītās temperatūras vērtības.

Āra temperatūras ("OUT") vērtības tiek parādītas 2. un 8. laukā. Iekšelpu temperatūras ("IN") vērtības tiek parādītas 4. un 5. laukā. Atmiņā esošie mērijumi tiek automātiski izdzēsti ik pēc 24 stundām pēc bateriju ievietošanas.

Piemērs. Ja ievietosit baterijas pulksten 7.00, atmiņa tiks izdzēsta katrā nākamajā dienā pulksten 7.00.

Temperatūras mērvienību maiņa starp °C/°F

Izņemiet baterijas no termometra.

Pārvietojet termometra aizmugurē esošo slēdzi uz °C vai °F. Ievietojet baterijas atpakaļ termometrā.

Apkope un uzturēšana

Izstrādājums ir paredzēts, lai uzticami kalpotu gadiem, ja to izmanto pareizi. Daži padomi pareizai lietošanai ir sniegti turpmāk.

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.
- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešiem saules stariem, lielam aukstumam un mitrumam, kā arī pēkšnām temperatūras izmaiņām. Tas mazinās mērījumu precizitāti.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietā, kas ir pakļauta vibrācijai vai triecieniem, – tie var izraisīt bojājumus.
- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērīgai spēka, triecienu, putekļu, augstas temperatūras vai mitruma ietekmei. Tie var izraisīt darbības traucējumus, saīsināt bateriju darbības laiku, radīt bateriju bojājumus un deformēt plastmasas detaļas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus un mitruma iedarbībai, tas nav paredzēts izmantošanai ārpus telpām.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, degošu sveci u. c.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietā ar nepietiekamu gaisa plūsmu.
- Nepārveidojiet izstrādājuma iekšējās elektriskās kēdes. Tas var to sabojāt un automātiski anulē garantiju. Izstrādājums ir jāremontē tikai kvalificētam speciālistam.
- Tīriet izstrādājumu ar nedaudz samitrinātu mīkstu drānu. Nelietojiet šķidinātājus vai tīrišanas līdzekļus, tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko kēžu koroziju.
- Negremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens pilienu vai šķakatu ietekmei.
- Izstrādājuma bojājumu vai defektu gadījumā neveiciet remontdarbus patstāvīgi. Nododiet to labošanai veikalā, kurā to iegādājāties.
- Glabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā; tā nav rotaļlieta.
- Izņemiet izlietotās baterijas; tām var rasties noplūde un sabojāt izstrādājumu. Izmantojiet tikai jaunas ieteicamā tipa baterijas un, nomainot tās, pārliecinieties, ka polaritāte ir pareiza.
- Nemetiet akumulatoru uguņi, neizjauciet to un nepieļaujiet īsslēgumu.

Šo ierīci nav atļauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personām, kurām pieredzes vai zināšanu trūkums neļauj droši izmantot ierīci. Šādām personām ir jāiemāca ierīces lietošana un tās ir jāuzrauga personai, kura ir atbildīga par to drošību. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus.



Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ieteikmēt cilvēka veselību.

EE | Termomeeter

Termomeeter mõõtab sise- ja välistemperatuuri.

Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik:

sisetemperatuur (IN): 0 °C kuni 60 °C

välistemperatuur (OUT): -40 °C kuni 60 °C

Mõõtmise täpsus: ±1 °C

Temperatuuri kuvamistäpsus: 0,1 °C

Temperatuurisond: väline, veekindel

Juhtmega temperatuurisondi pikkus: 0,9 m

Toiteallikas: 2x 1,5 V AAA

Termomeetri kirjeldus (vt joonist 1)

- 1 – Välistemperatuuri mõõtmise ühik
- 2 – Minimaalne välistemperatuur
- 3 – Sisetemperatuuri mõõtmise ühik
- 4 – Minimaalne sisetemperatuur
- 5 – Maksimaalne sisetemperatuur
- 6 – Iga 24 h jooksul mõõdetud värtuste mälu automaatne kustutamine
- 7 – Sisetemperatuur
- 8 – Maksimaalne välistemperatuur
- 9 – Välistemperatuur

- 10 – Temperatuuriühiku muutmise lülitit °C/°F
- 11 – Alus
- 12 – Patareipesa
- 13 – Juhtmega välissond

Alustamine

1. Eemaldage seadme tagaküljelt patareipesa kaas.
2. Sisestage kaks 1,5 V AAA patareibaid. Jälgige kindlasti patareide õige polaarsust vastavalt patareipesa põhjas olevale joonisele. Kasutage ainult 1,5 V leelispatareisid. Ärge kasutage 1,2 V akusid.
3. Sulgege patareipesa.

Välistemperatuuri mõõtmiseks asetage juhtmega sond läbi akna, mida kasutatakse harva. Sagedane avamine võib juhtmega sondi kahjustada või selle hävitada. Juhtmega temperatuurisondi õue jäav osa tuleb kinnitada, et tuul ei saaks seda ära rebida.

Sise- ja välistemperatuur

1. Välistemperatuuri väärthus on esitatud ekraani välja nr 9 ülemisel osal.
2. Sisetermineratuuri väärthus on esitatud ekraani välja nr 7 allumisel osal.

Maksimaalse ja minimaalse temperatuuri mälu

Termomeeter salvestab automaatselt maksimaalse ja minimaalse mõõdetud temperatuuri väärtsused.

Välistemperatuuri (OUT) väärtsused on kuvatud väljadel 2 ja 8.

Sisetermineratuuri väärtsused (IN) on kuvatud väljadel 4 ja 5.

Mõõtmiste mälu kustutatakse automaatselt pärast iga 24 h möödumist alates patereide sisestamise hetkest.

Näide. Kui sisestate patareibid kell 7.00, siis kustutatakse mälu igal järgmisel päeval kell 7.00.

Temperatuuriühiku °C/°F muutmine

Eemaldage termomeetrist patareibid.

Seadistage termomeetri tagaküljel asuv lülit valikule °C või °F.

Sisestage patareibid tagasi termomeetri sisse.

Korrashoid ja hooldamine

Toode on möeldud nõuetekohasel kasutamisel töökindlalt toimima paljude aastate jooksul. Mõned nõuanded nõuetekohaseks kasutamiseks.

- Enne selle toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
- Ärge asetage toodet otsese päikesevalguse, äärmise külma ja niiskuse kätte ega äkiliiste temperatuurimuutustega keskkonda. See vähendaks möötetäpsust.
- Ärge asetage toodet kohta, kus esineb vibratsiooni- ja löökide oht; need võivad seadet kahjustada.
- Ärge laske tootel kokku puutuda liigse jõu, löökide, tolmu, kõrge temperatuuri või niiskusega. See köik võib põhjustada törkeid,aku kasutusea lühinemist, patareide kahjustusi ja plastosade deformatsiooni.
- Ärge jätkte toodet vihma või niiskuse kätte, see ei ole möeldud kasutamiseks välitingimustes.
- Ärge asetage tootele avatud leegiallikaid, nt süüdatud küünalt jne.
- Ärge asetage toodet ebapiisava õhuvooluga kohtadesse.
- Ärge muutke toote sisemisi vooluahelaid. See võib seadet kahjustada ja garantii automaatselt tühistada. Toodet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Toote puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud pehmet lappi. Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid; need võivad plastosasid kriimustada ja põhjustada elektriahelate korrosiooni.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikke.
- Toode ei tohi kokku puutuda veetilkade või -pritsmetega.
- Toote kahjustuse või defekti korral ei tohi te seda ise remontida. Saate seda parandada poes, kust selle ostsite.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas; see ei ole mänguasi.
- Eemaldage tühjad patareib; need võivad lekkida ja toodet kahjustada. Kasutage üksnes soovitatud tüüpi uusi patareisid ja enne asendamist veenduge polaarsuse õigsuses.
- Ärge visake akut tulle, võtke seda osadeks ega laske sellel lühisesse minna.

Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsилised, meeleoorganite või vaimsed puuded või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohutult kasutada. Neile tuleb selgitada, kuidas seadet kasutada, ning kasutamine peab toimuma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.



Ärge visake ära koos olmejäätmeteega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ainad pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

BG | Термометър

Термометърът измерва вътрешната и външната температура.

Технически характеристики

Температурни диапазони:

Вътрешна температура (IN): от 0 °C до 60 °C

Външна температура (OUT): от -40 °C до 60 °C

Точност на измерване: ±1 °C

Температурна разделителна способност: 0,1 °C

Температурна сonda: външна, водоустойчива

Дължина на кабелната температурна сonda: 0,9 м

Захранване: 2 бр. батерии 1,5 V тип AAA

Описание на термометъра (вж. фиг. 1)

- 1 – Единица за външната температура
- 2 – Минимална външна температура
- 3 – Единица за вътрешната температура
- 4 – Минимална вътрешна температура
- 5 – Максимална вътрешна температура
- 6 – Автоматично изтриване на паметта на измерените стойности на всеки 24 часа
- 7 – Вътрешна температура
- 8 – Максимална външна температура
- 9 – Външна температура
- 10 – Превключвател за смяна на температурните единици °C/°F

- 11 – Стойка
- 12 – Отделение за батериите
- 13 – Кабелна външна сонда

Начало

1. Свалете капачето на отделението за батерии на задната страна на устройството.
2. Поставете две бр. батерии 1,5 V тип AAA. Уверете се, че спазвате правилната полярност на батериите съгласно схемата в долната част на отделението за батерии. Използвайте само алкални батерии 1,5 V. Не използвайте презареждащи се батерии 1,2 V.
3. Затворете отделението за батериите.

За измерване на външната температура издърпайте кабелната сонда под прозорец, който не се отваря често. Честото отваряне може да повреди или унищожи сондата. Външната част на кабелната сонда за измерване на температурата трябва да бъде добре закрепена, за да не се откъсне от вътъра.

Вътрешна и външна температура

1. Външната температура е показана в горната половина на дисплея в поле 9.
2. Вътрешната температура е показана в долната половина на дисплея в поле 7.

Памет на максималната и минималната отчетена температура

Термометърът автоматично записва стойностите на максималната и минималната измерена температура.

Стойностите на външната температура (OUT) се показват в полета 2 и 8.

Стойностите на вътрешната температура (IN) се показват в полета 4 и 5.

Паметта за измерванията се изтрива автоматично на всеки 24 часа от поставянето на батериите.

Пример: Ако поставите батериите в 7:00, паметта ще се изтрива всеки следващ ден в 7:00.

Промяна на температурната единица °C/°F

Извадете батериите от термометъра.

Преместете превключвателя в задната част на термометъра на °C или °F.

Поставете батериите обратно в термометъра.

Обслужване и поддръжка

Уредът е проектиран да работи безпроблемно в продължение на много години, ако се използва правилно. По-долу са приведени някои препоръки за правилна експлоатация:

- Прочетете внимателно ръководството, преди да започнете да използвате този уред.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, прекомерно ниска температура, твърде висока влажност и резки промени в температурата. Това би намалило точността на измерване.
- Не поставяйте уреда на места, където е възможно да има вибрации и удари; те може да го повредят.
- Не подлагайте уреда на прекален натиск, удари, прах, високи температури или влажност. Те могат да причинят неизправност, скъсяване на живота на батерията, повреда на батериите и деформиране на пластмасовите части.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, той не е предназначен за използване на открито.
- Не поставяйте върху уреда източници на открыти пламъци, например запалени свещи и др.
- Не поставяйте уреда на места с ограничена циркулация на въздуха.
- Не правете нищо по вътрешните електрически вериги на уреда. Може да го повредите и гаранцията се анулира автоматично. В случай на повреда уредът трябва да се ремонтира само от правоспособен техник със съответната квалификация.
- Почиствайте уреда с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте разтворители и почистващи препарати, те могат да надраскат пластмасовите части и да причинят корозия на електрическите вериги.
- Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Пазете уреда от капеща или пръскаща вода.

- При повреда или дефект на уреда не правете опити да го ремонтирате. Предайте го за ремонт в магазина, от който е закупен.
- Пазете уреда далеч от достъпа на деца; той не е играчка.
- Изваждайте изтощените батерии; те могат да протекат и да повредят уреда. Използвайте само нови батерии от препоръчвания тип и спазвайте полярността, когато ги сменяте.
- Не изгаряйте акумулатора, не го разглобявайте и не свързвайте клемите му накъсо.

Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чито физически, сензорни или умствени способности, както и липсата на опит или познания, биха им попречили на безопасното му използване. Такива лица трябва да бъдат инструктирани как да използват устройството и да са под надзора на лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва винаги да се наблюдават и да не се допуска да си играят с устройството.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктите за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

FR | Thermomètre

Le manuel complet est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://en.b2b.emos.cz/download>.

Vous pouvez également nous contacter à l'adresse support@emos.eu.

IT | Termometro

Il manuale completo è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://en.b2b.emos.cz/download>.

Potete anche contattarci all'indirizzo support@emos.eu.

ES | Termómetro

El manual completo está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://en.b2b.emos.cz/download>.

También puede ponerse en contacto con nosotros en support@emos.eu.

NL | Thermometer

De volledige handleiding is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://en.b2b.emos.cz/download>.

U kunt ook contact met ons opnemen via support@emos.eu.

Other countries | Thermometer

The full manual is available at the following internet address:
<https://en.b2b.emos.cz/download>.

You can also contact us at support@emos.eu.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimská cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Termometer _____

TIP: _____ E0422 _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimská cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si